

СОГЛАСОВАНО

Директор  
Департамента семьи, социальной и

демографической политики  
Брянской области

И.Е.Тимошин

« 18 » марта 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ СО «Центр  
социальной помощи семье и  
детям  
Почепского района»

И.Н.Томилин

« 18 » марта 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Всероссийское общество инвалидов  
Председатель Почепской районной  
организации

Петр Митрофанович Шаперенко

« \_\_\_ » марта 2016 г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалида объекта и предоставляемых на нем услуг

№  2

### I. краткая характеристика объекта

- 1.1. Наименование (вид) объекта Административное здание
- 1.2. Адрес объекта Брянская область, Почепский район, с. Витовка, ул Почепская
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание     -     этажей,     -     кв.м
  - часть здания    2    этажей (или на первом этаже),    506,83    кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, );    1157    кв.м
- 1.4. Год постройки здания до 1995, последнего капитального ремонта 2004

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2017,  
*капитального* \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Брянской области «Центр социальной помощи семье и детям Почепского района», ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Почепского района».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 243445 Брянская область, Почепский район, с.Витовка, ул.Почепская

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (Витовская сельская администрация)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент семьи социальной и демографической политики Брянской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 241033 г.Брянск, проспект Станке-Димитрова д.88

## **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на нем услуг населению (*по обслуживанию населения*)**

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

2.2. Виды оказываемых услуг предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с проживанием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: -

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_ 20

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

### **III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта**

<b>№п/п</b>	<b>Основные показатели доступности для инвалидов объекта</b>	<b>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта</b>
1	Выделение автостоянки автотранспортных средств для инвалидов	Место для автостоянки инвалидов не выделено
2	Сменные кресла-коляски	отсутствуют
3	Адаптированные лифты	отсутствуют
4	поручни	отсутствуют
5	пандусы	отсутствуют
6	Подъемные платформы	отсутствуют
7	Раздвижные двери	отсутствуют
8	Доступные входные группы	Нет радиомаяков для слепых и слабовидящих, нет информационной таблички шрифтом Брайля, нет тактильных и

		<p>акустических информаторов, отсутствует информационная бегущая строка и кнопка вызова.</p>
9	<p>Доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Отсутствует опознавательный знак санитарной комнаты. Двери в кабинки туалета 0,8 м при норме 0,9 м. Размер кабинки 2*0,8 м при норме 1,65*1,8 м. Необходимо установить поручень около раковины, заменить смеситель на рычажной. Тревожные кнопки в кабинках отсутствуют. Отсутствуют поручни возле раковины.</p>
10	<p>достаточная ширину дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок</p>	<p>Площадка перед дверью в виде углубления на две ступеньки. Пандус отсутствует. Входная дверь 1,05 м при норме 1,2м. Порог при входе 0,005 м при норме 0,014м. Тамбур 1.3*2 м при норме 2,3*1,5м. Лестница шириной 1 метр, состоит из трех пролетов, всего 28 ступенек. Пандусов нет. Пути движения по коридору 1,3м при норме в 1.5 метров Пороги в кабинеты 0,03-0,05 м при норме 0,014 м. Ширина дверных проемов в кабинеты соответствует за исключением</p>

		<p>приемной (0,8м при норме 0,9м).          Запасной выход: дверь 1,2м при норме 1,2м.</p>
11	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения</p>	<p>Преграды на пути движения , без предупредительной информации о препятствии.          Отсутствие дублирующей тактильной информации и указателей.          Отсутствие поручней, иных направляющих.          Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей.          Отсутствие зрительной информации.          Отсутствие аудиоконтура, индукционных петель.          Отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения информации и услуг.          Отсутствие ограждений опасных мест.</p>
12	<p>Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой, графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля</p>	<p>отсутствуют</p>
13	<p>Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией</p>	<p>отсутствуют</p>
14	<p>Иные</p>	<p>Не обозначены тактильной плиткой</p>

		места смены направления движения, подход к ступеням. Нет контрастной маркировки.
--	--	--

**IV. Оценка состояния доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

<b>№п/п</b>	<b>Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии</b>	<b>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги</b>
1	Оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	отсутствуют
2	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	отсутствуют
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющие услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Инструктажи проведены в полном объеме
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работниками организации	Имеется
6	Предоставление услуги с использованием	нет

	русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям доступности для инвалидов	Не соответствует

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие**

<b>№п/п</b>	<b>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов</b>	<b>Сроки</b>
1	Положить тактильную плитку в местах смены направления движения	2017 год
2	Установить кнопку вызова сотрудников для сопровождения инвалида	2017 год
3	Установить опознавательный знак санитарной комнаты.	2016 год
4	Установить поручень около раковины, заменить смеситель на рычажной.	2017 год
5	Убрать порог в санитарную комнату.	2016 год
6	Обозначить предупредительной информацией о препятствии на путях движения.	2016-2017 год.

\* с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта